

ESTERNO COMPLESSO IMMOBILIARE
(Appartamento piano terra – 1°)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 5)
(Appartamento piano terra)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 6)



PROSPETTO SUD



PROSPETTO OVEST/SUD

ESTERNO COMPLESSO IMMOBILIARE



(Tettoia di Collegamento)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 4)



(Garage doppio)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 7)

PROSPETTO OVEST

ESTERNO COMPLESSO IMMOBILIARE
(Opere abusivamente realizzate da demolire)



N. 2 tettoie in legno + casetta in legno edificate abusivamente
in aderenza al garage doppio – opere da demolire

PROSPETTO SUD/OVEST

INTERNO LOCALI
(Appartamento piano terra – 1°)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 5)



Soggiorno/Pranzo – piano terra



Cucina – piano terra

INTERNO LOCALI
(Appartamento piano terra – 1°)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 5)



Lavanderia – piano terra



Bagno – piano terra

INTERNO LOCALI
(Appartamento piano terra – 1°)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 5)




Letto – piano primo



Bagno – piano primo

INTERNO LOCALI
(Appartamento piano terra)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 6)



Soggiorno/pranzo – piano terra



Bagno – piano terra

INTERNO LOCALI
(Appartamento piano terra)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 6)



Letto – piano terra

INTERNO LOCALI
(Garage doppio piano terra)
(Foglio 15 Stanghella (PD) – particella 335 sub. 7)



Garage – piano terra
(presenza di pareti divisorie in cartongesso abusivamente realizzate
Opere edilizie da sanare)



Bagno – piano terra