

APPENDICE

“B1”

Documentazione fotografica del fabbricato e dei singoli immobili oggetto di stima



Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.1: Prospetto Sud dell'immobile oggetto di stima.



Foto N. 2: Prospetto Est dell'immobile oggetto di stima.

Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.3: Prospetto Nord dell'immobile oggetto di stima.



Foto N.4: Prospetto Ovest dell'immobile oggetto di stima con tettoia in metallo da demolire

**Documentazione fotografica dell'ingresso al fabbricato e
del corpo scala (sub 6)**





Foto N.5: Ingresso dell'immobile oggetto di stima con a destra sub 1 e a sinistra sub 2



Foto N.6: Corpo scala sub 6

Documentazione fotografica dei Sub. 1 e Sub. 2



Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.7: immobile oggetto di stima sub 1



Foto N.8: immobile oggetto di stima sub 2

Documentazione fotografica del Sub. 3



Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto NN.9, 10: immobile oggetto di stima sub 3 in corso di costruzione senza divisioni interne



Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.11: immobile oggetto di stima sub 3 in corso di costruzione - bagno



Foto N.12: immobile oggetto di stima sub 3 vano non utilizzabile sottotetto

Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.13: immobile oggetto di stima sub 3 in corso di costruzione - balcone

Documentazione fotografica del Sub. 4



Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.14: Sub 4 - ufficio 1



Foto N.15: Sub 4 - ufficio 2

Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.16: Sub 4 - Bagno



Foto N.17: Sub 4 - Balcone

Documentazione fotografica del Sub. 5





Foto N.18: Sub 5 in corso di costruzione - Ingresso



Foto N.19: Sub 5 locali magazzini in corso di costruzione



Foto N.20: Sub 5 locali magazzini in corso di costruzione



Foto N.21: Sub 5 locali magazzini in corso di costruzione



Foto N.22: Sub 5 locali magazzini in corso di costruzione

Documentazione fotografica del Sub. 7



Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.23: Sub 7 Corte esterna al fabbricato



Foto N.24: Sub 7 Corte esterna al fabbricato

Perizia giudiziaria di stima del bene pignorato
Proc. n. 28/2019 R. G. E. I.



Foto N.25: Sub 7 Corte esterna al fabbricato

**Documentazione fotografica della tettoia in metallo NON
autorizzata**





Foto NN. 26, 27: Tettoia in metallo NON sanabile da rimuovere posta sul lato Ovest del fabbricato

