



foto 1: prospetto principale



foto 2: prospetto principale.



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8





foto 9



foto 10



foto 11



foto 12: particolare del crollo copertura ingresso.




foto 13: vista aerea.



foto 14: vista aerea.