promossa da:

contro:

N° Gen. Rep. **124/2022** data udienza ex art. 569 c.p.c.: 11-10-2023

Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa ROBERTA BOLZONI

ALLEGATI FOTOGRAFICI Lotto 001 - Casa a schiera con autorimessa

Esperto alla stima: Dott. Agr. Saverio Marini **Codice fiscale:** MRNSVR71E11G224U

Partita IVA: 01856040934

Studio in: Via A. Manzoni 13 - 33085 Maniago

Telefono: 3485183407

Email: marinisaverio@gmail.com **PEC:** s.marini@epap.conafpec.it

10. FOTO

10.1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- Foto n. I Il contesto territoriale nel quale sono inseriti i beni esecutati comune riportato ne riquadro frazione cerchiata in rosso (fonte google map).
- Foto n. II Ambito nel quale sono inseriti i beni esecutati cerchiato in rosso (fonte google map).
- Foto n. 1 Abitazione vista da via Garibaldi (facciata rivolta ad Ovest) Porzione evidenziata in rosso.
- Foto n. 2 Abitazione vista da scoperto comune (facciata rivolta ad Est) Porzione evidenziata in rosso).
- Foto n. 3 Area scoperta comune su retro del fabbricato.
- Foto n. 4 Autorimessa (evidenziata in rosso).
- Foto n. 5 Accesso da via Garibaldi: in evidenza lo stato di degrado dei serramenti.
- Foto n. 6 Ingresso sogiorno.
- Foto n. 7 Ingresso soggiorno, con in evidenza rifiniture in mattoni colorati.
- Foto n. 8 Ingresso soggiorno cucinino, con in evidenza rifiniture in mattoni colorati.
- Foto n. 9 Cucinino.
- Foto n. 10 Disimpegno e ripostiglio adibito a servizio igienico.
- Foto n. 11 Rampa di scale che conducono al piano.
- Foto n. 12 Ripostiglio al piano primo adibito a cameretta.
- Foto n. 13 Camera matrimoniale.
- Foto n. 14 Camera matrimoniale.
- Foto n. 15 Bagno.
- Foto n. 16 Bagno.
- Foto n. 17 Bagno.
- Foto n. 18 Disimpegno al piano primo e corridoio di servizio.
- Foto n. 19 Split interno climatizzazione.
- Foto n. 20 Caldaia a muro. Sulla sinistra accesso dal retro.
- Foto n. 21 Deagrado generale alla pavimentazione.
- Foto n. 22 Degrado generale alla parte muraria.
- Foto n. 23 Degrado generale ai serramenti.
- Foto n. 24 Riparazioni non razionali ed antiestetiche.
- Foto n. 25 Degrado alla farte muraria esterna.
- Foto n. 26 Interno dell'autorimessa.
- Foto n. 27 Interno dell'autorimessa.
- Foto n. 28 Pensilina comune per la quale non sono stati rinvenuti titoli autorizzativi.




Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale sono inseriti i beni esecutati – comune riportato ne riquadro – frazione cerchiata in rosso (fonte google map).



Foto n. II – Ambito nel quale sono inseriti i beni esecutati – cerchiato in rosso (fonte google map).





Foto n. 1 – Abitazione vista da via Garibaldi (facciata rivolta ad Ovest) – Porzione evidenziata in rosso.



Foto n. 2 – Abitazione vista da scoperto comune (facciata rivolta ad Est) – Porzione evidenziata in rosso).







Foto n. 3 – Area scoperta comune su retro del fabbricato.



Foto n. 4 – Autorimessa (evidenziata in rosso).

Pag. **5** Ver. 3.2.1 Edicom Finance srl





Foto n. 5 – Accesso da via Garibaldi: in evidenza lo stato di degrado dei serramenti.



Foto n. 6 – Ingresso – sogiorno.

Pag. **6** Ver. 3.2.1 Edicom Finance srl





Foto n. 7 – Ingresso - soggiorno, con in evidenza rifiniture in mattoni colorati.



Foto n. 8 – Ingresso - soggiorno - cucinino, con in evidenza rifiniture in mattoni colorati.







Foto n. 9 - Cucinino.



Foto n. 10 – Disimpegno e ripostiglio adibito a servizio igienico.







Foto n. 11 – Rampa di scale che conducono al piano.



Foto n. 12 – Ripostiglio al piano primo adibito a cameretta.







Foto n. 13 - Camera matrimoniale.



Foto n. 14 – Camera matrimoniale.

Pag. 10 Ver. 3.2.1 Edicom Finance srl





Foto n. 15 – Bagno.



Foto n. 16 – Bagno.







Foto n. 17 – Bagno.



Foto n. 18 – Disimpegno al piano primo e corridoio di servizio.







Foto n. 19 – Split interno climatizzazione.



Foto n. 20 – Caldaia a muro. Sulla sinistra accesso dal retro.







Foto n. 21 – Deagrado generale alla pavimentazione.



Foto n. 22 – Degrado generale alla parte muraria.







Foto n. 23 – Degrado generale ai serramenti.



Foto n. 24 – Riparazioni non razionali ed antiestetiche.







Foto n. 25 – Degrado alla farte muraria esterna.



Foto n. 26 – Interno dell'autorimessa.







Foto n. 27 – Interno dell'autorimessa.



Foto n. 28 – Pensilina comune per la quale non sono stati rinvenuti titoli autorizzativi.



