



1 Vista da ovest dei fabbricati rurali e del vigneto



2 Vista da ovest dei fabbricati rurali eretti su M.n. 1429. Davanti, al centro, la baracca abusiva.



3 Vista della stradina sterrata di accesso e di parte del terreno M.n. 1430, tenuto a vigneto.



4 Vista della stradina sterrata di accesso ai fabbricati, posta a nord del vigneto.



5 Vista da sud-est di parte dei fabbricati rurali e di parte dell'area scoperta.



6 Vista dei prospetti est e nord del fabbricato sub 3.



7 Vista della copertura in precarie condizioni statiche del corpo ad uso deposito del fabbricato sub 3.



8 Vista dei prospetti nord ed ovest del fabbricato sub 3; si può notare che il deposito attrezzi è crollato.



9 Vista da nord-ovest del fabbricato sub 3 e della copertura del fabbricato sub 2, posto a quota inferiore.



10 Vista da nord-ovest dei fabbricati rurali e di parte del terreno tenuto a vigneto.



11 Vista della parte ovest del terreno tenuto a vigneto .



12 Vista da sud-ovest del fabbricato sub 1 (capannone a tunnel) e di parte del terreno tenuto a vigneto.



13 Vista da est del fabbricato sub 1 e, a destra, del piccolo fabbricato abusivo e della tettoia abusiva; sullo sfondo si vede parte del terreno tenuto a vigneto.



14 Vista da nord-ovest del fabbricato sub 1 (capannone a tunnel) e, dietro, il piccolo fabbricato abusivo.



15 Vista di parte del prospetto sud del fabbricato sub 3; in primo piano, la tettoia ad uso legnaia quasi crollata.



16 Vista da sud-est di parte del fabbricato sub 3.



17 Parte dell'interno del fabbricato sub 2.



18 Altra parte dell'interno del fabbricato sub 2.



19 Estratto da Stimatrix forMaps dei M.nn. 24 e 680 del Foglio 18.



20 Foto aerea da Stimatrix forMaps dei M.nn. 24 e 680 del Foglio 18.