



Foto 01 – Veduta d'insieme del fabbricato dalla strada comunale (da nord)



Foto 02 - Veduta della zona d'ingresso dalla strada comunale (da nord)



Foto 03 - Veduta d'insieme del fabbricato dalla corte interna (da sud)



Foto 04 - Veduta facciata del fabbricato dalla corte interna (da sud)



Foto 05 - Veduta della corte interna livello garage (lato ovest)



Foto 06 - Veduta del pianerottolo al piano e portone d'ingresso



Foto 07 - Veduta del corridoio d'ingresso



Foto 08 - Veduta della zona soggiorno-pranzo verso lato est



Foto 09 – Veduta della zona soggiorno-pranzo verso lato ovest



Foto 10 - Veduta della cucina verso lato ovest



Foto 11 – Veduta del balcone sul lato est



Foto 12 – Veduta del corridoio zona notte



Foto 13 - Veduta della camera da letto singola



Foto 14 - Veduta del bagno



Foto 15 - Veduta della camera da letto matrimoniale con i fenomeni di condensa sulla parete lato est



Foto 16 - Veduta sui fenomeni di condensa



Foto 17 - Veduta del ripostiglio con fenomeni di condensa sul soffitto



Foto 18 - Veduta della zona garages al piano seminterrato



Foto 19 - Veduta dell'ingresso del magazzino/box al piano seminterrato



Foto 20 - Veduta interna del magazzino/box