



Foto N. 1: Ingresso di Via Bonaventura Zumbini



Foto N. 2: Edificio alto in esame, sullo sfondo



Foto N. 3: Ingresso edificio su Via V. Julia n. 1



Foto N. 4: Atrio edif, ingresso appart. PT sub 1 e PS sub 9



Foto N. 5: Ingresso e corridoio Appart.al PT sub 1



Foto N. 6: Soggiorno con vista balcone



Foto N. 7: Camera da letto matrimoniale



Foto N. 8: Camera da letto piccola



Foto N. 9: Cucina vista dal soggiorno



Foto N. 10: Interno bagno



Foto N. 11: Ingresso Appartamento P.2° sub 6



Foto N. 12: Soggiorno-pranzo



Foto N. 13: Zona cucina vista dal soggiorno



Foto N. 14: Camera da letto con balcone



Foto N. 15: camera piccola



Foto N. 16: Interno bagno





Foto n. 17: Scala per il magazzino sub 9



Foto n. 18: Locale al piano ammezzato



Foto n. 19: Arrivo scala al piano magazzino sub 9



Foto n. 20: Parte Sx magazzino sub 9



Foto N. 21: Bagno con antibagno del sub 9



Foto N. 22: Zona del sub 9 a Dx



Foto N.23: ingressi ai magazzini da Via Misasi



Foto N.24: Vista terreno par.lla 734 in fondo a Sx



Foto N.25: Vista a Sx del terreno edificabile



Foto N.26: Interno del terreno con tipi di piante



Foto N.27: Vista locale a Sx part.Ila 670 sub 11



Foto N.28: Ingresso magazzino sub 11



Foto N.29: Vista locale centrale part.IIa 670 sub 10



Foto N.30: Interno magazzino sub10



Foto N.31: Vista bagni del sub 10



Foto N.32: Soppalco del magazzino sub10





Foto N. 33: Ingresso appart. P.1° sub 3, scala e sub 5



Foto N. 34: Ingresso e corridoio appart. 1° P. sub 3



Foto N. 35: Soggiorno appart. 1° P. sub 3



Foto N. 36: Camera da letto



Foto N. 37: Bagno.



Foto N. 38: Pianerottolo 2° P ed ingresso appart. Sub 6



Foto N. 39: Ingresso appart. 2° P. Sub 5



Foto N. 40: Soggiorno app. 2° P. sub 5



Foto N. 41: zona cucina



Foto N. 42: Stanza da letto a Dx



Foto N. 43: Interno camera a Sx



Foto N. 44: Bagno grande



Foto N. 45: Bagno piccolo