

APPENDICE

“B”

**Foto Area della zona in cui è sito il Fabbricato
- Mendicino (CS) Località Fornelle soprane -**



APPENDICE

“B1”

Documentazione fotografica immobile



Foto N.1: Prospetto Villa lato Ovest.



Foto N.2: Prospetto villa lato Est.



Foto N.3: Prospetto villa lato Sud.



Foto N.4: Rampa ingresso piano seminterrato sul lato Sud della villa.



Foto NN.5,6: Spazio esterno coperto e zona a verde sul lato Est della villa.





Foto NN.7,8: Cucina pranzo al piano seminterrato.






Foto NN.9,10: Soggiorno e bagno al piano seminterrato.





Foto NN.11,12: Macchie di umidità al piano seminterrato.





Foto N.13: Ingresso disimpegno con scala circolare al piano terra che collega i vari piani.



Foto N.14: Studio al piano terra



Foto N.15: Camera al piano terra



Foto N.16: Bagno al piano terra



Foto NN.17,18: Ampio Salone a quota diversa dell'ingresso al piano terra





Foto NN.19,20: Disimpegno al piano primo





Foto NN.21,22: Camera con terrazzo al piano primo





Foto NN.23,24: Camera con balcone al piano primo





Foto NN.25,26: Camera con bagno al piano primo





Foto N.27: Locale di sgombero al piano primo



Foto N.28: Bagno al piano primo



Foto N.29: Locale di sgombero al piano sottotetto



Foto N.30: Locale di sgombero con macchie di umidità al soffitto e alla parete e parquet mancante al piano sottotetto.



Foto N.31: Locale di sgombero con macchie di umidità alla parete al piano sottotetto.



Foto N.32: Bagno al piano sottotetto.