



FOTO 1- SCALA D'ACCESSO



FOTO 2 - VISTA INGRESSO




FOTO 3- INGRESSO - SOGGIORNO



FOTO 4- SOGGIORNO



FOTO 5- COMUNICAZIONE SOGG. CUCINA



FOTO 6- CUCINA, INGRESSO BAGNO



FOTO 7 – ANTIBAGNO



FOTO 8 – SANITARI BAGNO




FOTO 9- USCITA SU VERANDA



FOTO 10 - CORRIDOIO



FOTO 11- CAMERA



FOTO 12 - CAMERA



FOTO 13- CAMERA



FOTO 14 – STUDIO



FOTO 15 – STUDIO



FOTO 16 – STUDIO



FOTO 17 – SOGGIORNO



FOTO 18 – SOGGIORNO



FOTO 19 – CUCINA



FOTO 20 – CUCINA



FOTO 21 – VERANDA



FOTO 22 – VERANDA-BALCONE



FOTO 23 – BALCONE




FOTO 24 – ACCESSO RIPOSTIGLIO



FOTO 25 – RIPOSTIGLIO



FOTO 26 – RIPOSTIGLIO



FOTO 27 – INFISSO IN LEGNO
CON TAPPARELLA
IN PVC



FOTO 28 – INFISSO IN LEGNO
CON SCURI IN LEGNO



FOTO 29- INFISSO IN ALLUMINIO



FOTO 30- PORTA IN LEGNO TAMBURATO




FOTO 31- PORTA IN LEGNO
MASSELLO



FOTO 32- PAVIMENTO IN GRANIGLIA DI MARMO




FOTO 33-VASCA BAGNO



FOTO 34-PROSPETTO SUDEST



FOTO 35-PROSPETTO NORDEST



FOTO 36-PROSPETTO NORDOVEST

GIARDINETTO DI PERTINENZA ESCLUSIVA



FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39




FOTO 40



FOTO 41



FOTO 42




FOTO 43

Villa San Giovanni 14/03/2023

IL C.T.U.

Arch. Elisabetta Ciccarello