

FOTO INTERNI



INGRESSO SCALA DAL PIANO TERRA



RAMPA SCALA VISTA DALL'ALTO




ARRIVO AL PIANO PRIMO



DISIMPEGNO PIANO PRIMO



SOGGIORNO-PRANZO



SOGGIORNO-PRANZO



**SOGGIORNO-PRANZO**



**SOGGIORNO-PRANZO**



**SOGGIORNO-PRANZO**



**SOGGIORNO-PRANZO CON PARTICOLARE DEL CAMINO**



**DAL SOGGIORNO-PRANZO ALLA CUCINA**




**CUCINA**



**CUCINA**




**CUCINA**




**SOGGIORNO-PRANZO**



**PARTICOLARE DEL CAMINO**



**SOGGIORNO-PRANZO**



**BALCONE DEL SOGGIORNO-PRANZO**



**BAGNO**



**BAGNO**



**CAMERA 1**



**CAMERA 1**



**CAMERA 1**



**CAMERA 1**



CAMERA 1



CAMERA 2



CAMERA 2



CAMERA 2



CAMERA 2



CAMERA 2



**CAMERA 2**



**TERRAZZO CAMERA 2 IN PARTE NON REGOLARE, DA METTERE IN PRISTINO MEDIANTE DEMOLIZIONE**



**TERRAZZO CAMERA 2 IN PARTE NON REGOLARE, DA METTERE IN PRISTINO MEDIANTE DEMOLIZIONE**



**DISIMPEGNO – PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STACCATA DAL SOTTOFONDO**



**SOGGIORNO-PRANZO, CON SCALA DI ACCESSO AL PIANO SUPERIORE**



**SCALA DI ACCESSO AL SECONDO PIANO**



**ARRIVO SCALA AL SECONDO PIANO**



**DISIMPEGNO**



**BAGNO**



**BAGNO**



**DISIMPEGNO, VISTO VERSO LA SCALA**



**VANO REGOLARE UTILIZZATO IRREGOLARMENTE A CUCINA**




**VANO REGOLARE UTILIZZATO IRREGOLARMENTE A CUCINA**



**VANO REGOLARE UTILIZZATO IRREGOLARMENTE A CUCINA**



**BOTOLA A PARETE DI ACCESSO A PORZIONE DI SOTTOTETTO**



**SOTTOTETTO AL GREZZO**



**DAL DISIMPEGNO AL RIPOSTIGLIO**



**RIPOSTIGLIO**





**RIPOSTIGLIO**



**CAMERA DA LETTO 3**



**CAMERA DA LETTO 3**




**CAMERA DA LETTO 4**



**CAMERA DA LETTO 4**



**CAMERA DA LETTO 4**



**CAMERA DA LETTO 4**



**PARTICOLARE TUBAZIONE IN RAME DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E TERMOSIFONE PRIVO DI VALVOLA TERMOSTATICA**




**PARTICOLARE INFISSO ESTERNO IN LEGNO**



**PARTICOLARE PORTA INTERNA**



**PARTICOLARE AVVOLGIBILE ESTERNO IN PVC**



**PARTICOLARE DEL PAVIMENTO STACCATO DAL SOTTOFONDO**



**INFILTRAZIONE D'ACQUA ALLA CUCINA PIANO PRIMO**



**PARTICOLARE TINTEGGIATURA AL PIANO SECONDO,  
ZONA SCALA**




**PARTICOLARE TINTEGGIATURA AL PIANO SECONDO,  
ZONA SCALA**



**PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE BALCONI**



**AUTORIMESSA**



**AUTORIMESSA**




**PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA**



**CALDAIA NEL VANO LEGNAIA, NON DELIMITATO DA PARETE CON IL GARAGE**



**CALDAIA NEL VANO LEGNAIA, NON DELIMITATO DA PARETE CON IL GARAGE**



**CALDAIA NEL VANO LEGNAIA, NON DELIMITATO DA PARETE CON IL GARAGE**



**CANTINA**



**CANTINA**



**CANTINA, VISTA VERSO LA LEGNAIA**



**AUTORIMESSA**



**DALL'AUTORIMESSA VERSO LA LAVANDERIA**



**LAVANDERIA**



**LAVANDERIA**



**LAVANDERIA**



**PARTICOLARE INFISSO IN FERRO E VETRO**




**LAVANDERIA**



**PARTICOLARE STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO**



**VANO\CAVEDIO AL PIANO TERRA, RICAVATO PER REALIZZAZIONE TERRAZZO AL PIANO PRIMO – ABUSIVO E DA DEMOLIRE**



**VANO ABUSIVO AL PIANO TERRA. SI NOTA LA PORZIONE DI BALCONE REGOLARE, AVENTE FINITURA FACCIA A VISTA**



**PARTICOLARE STRUTTURA PORTANTE IN FERRO**



**PARTICOLARE STRUTTURA PORTANTE IN FERRO**



**CONTATORE GAS DEL FABBRICATO OGGETTO DI STIMA  
E DI QUELLO ADIACENTE**



**VANO A MURO, CONTATORE ENEL**



**ACCESSO DALLA VIA PUBBLICA AL CONTATORE ACQUA**



**POZZETTO CONTATORE ACQUA**



**PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO IN ALTRA PROPRIETA'  
DELLA TUBAZIONE ACQUA**