



Planimetria stato attuale



Foto 01 - Ingresso



Foto 02 - Salone




Foto 03 - Disimpegno



Foto 04 - Bagno

Fallimento n. R.F. 48/2018 del 16/03/2018  
Giudice Delegato: Pres. R. Simone

CTU: Ing. Pasquale Maurelli



Planimetria stato attuale



Foto 05 - Cucina



Foto 06 - Vista interna




Foto 07 - Vista interna



Foto 08 - Vista interna

Fallimento n. R.F. 48/2018 del 16/03/2018  
Giudice Delegato: Pres. R. Simone

CTU: Ing. Pasquale Maurelli



Planimetria stato attuale



Foto 09 - Vista esterna



Foto 10 - Vista esterna



Foto 11 - Vista esterna



Foto 12 - Bagno

Fallimento n. R.F. 48/2018 del 16/03/2018  
Giudice Delegato: Pres. R. Simone

CTU: Ing. Pasquale Maurelli



Foto 13 - Prospetto esterno



Foto 14 - Prospetto esterno



Foto 15 - Disimpegno



Foto 16 - Caldaia



Foto 17 - Boiler elettrico



Foto 18 - Impiantistica

Fallimento n. R.F. 48/2018 del 16/03/2018  
Giudice Delegato: Pres. R. Simone

CTU: Ing. Pasquale Maurelli